

PROTOCOLE DE NETTOYAGE

MATERIELS	PRODUIT	DOSAGE TEMPERATURE	METHODE	FREQUENCE	CONTROLE	RESPONSABLE POSTE
Machine à glaces, à chantilly, pasteurisateurs	SOLIGERM Machines à Glaces et Chantilly	0,5% (5 ml dans 1 L d'eau) < 40°C	Faire passer la solution dans les circuits de la machine Préparer la solution Débrancher - Démonter les pièces amovibles Mettre les pièces à tremper dans la solution Laisser agir Rincer à l'eau claire Rincer à l'eau claire Rincer à l'eau claire Frotter	Après chaque service		